




- 1 1-фазный источник питания/220 В переменного тока/50Гц
- PE Заземление
- 0 В переменного тока
- 120 В переменного тока
- 0 В переменного тока
- 24 В переменного тока
- Общее дистанционное управление Внутреннее питание 220 В Переменного тока
- Полностью закрыт
- Полностью открыт
- Ошибка
- Местный/Дистанционный Режим
- Закрыть
- Остановить/Удержание
- Открыть
- ESD - приоритетный сигнал ПАЗ

- 22 + Hart
- 23 - Hart
- 26 + 4-20mA Вход
- 27 - 4-20mA Вход

Электрическая схема
№6-220-220-4-HR- 2
Серия VADM

Hitewell

Схема подключения VADM (220В 4-20 +HART)

