




Схема подключения VADM (220В 4-20 +HART)

