





- 2 3-фазный источник питания/380 В переменного тока/50Гц
- 1 Заземление
- 5 Общее дистанционное управление 220В
- 6 Полностью закрыт
- 7 Полностью открыт
- 8 Ошибка
- 9 Местный/Дистанционный Режим
- 10
- 11
- 12
- 13
- 33 Заккрыть
- 34 Остановить/Удержание
- 35 Открыть
- 25 ESD - приоритетный сигнал ПАЗ

Электрическая схема
№3-380-220-4-N-0
Серия VADQ040/060/080

Hitewell

Схема подключенияVADQ 040-080 (380В AC)



Внутри привода

Клеммная коробка

380 В переменного тока 50 Гц	①
	②
	③
	⊥
ESD сигнал	②5
Общее дистанционное управление	⑤
☐ Закрыть	③3
☐ Открыть	③5
☐ Остановить/Удержание	③4
☐ Контроль питания НО	④2
☐ Контроль питания НЗ	④3
☐ Внутрипривода	④4
Полностью закрыт(S1)	⑥
	⑦
Полностью открыт(S2)	⑧
	⑨
Ошибка(S3)	⑩
	⑪
Местный/Дистанционный(S4)	⑫
	⑬