





- 2 3-фазный источник питания/400 В переменного тока/50Гц
- 1 PE Заземление
- 5 Общее дистанционное управление
- 6 Полностью закрыт
- 7 Полностью открыт
- 8 Ошибка
- 9 Местный/Дистанционный Режим
- 10
- 11
- 12
- 13
- 33 Закрыть
- 34 Остановить/Удержание
- 35 Открыть
- 25 ESD – приоритетный сигнал ПАЗ

Электрическая схема  
№3-400-24-4-N-0  
Серия VADQ040/060/080

**Hitewell**

Схема подключения VADQ 040-080 (400В AC)



|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Внутри привода                 | Клеммная коробка |
| 400В 50Гц                      | ①                |
|                                | ②                |
| ⏏                              | ⏏                |
| ESD сигнал                     | ②5               |
| Общее дистанционное управление | ⑤                |
| ⏏ Заккрыть                     | ③3               |
| ⏏ Открыть                      | ③5               |
| ⏏ Удержание/Остановить         | ③4               |
| ⏏                              | ④2               |
| ⏏ Контроль питания НО          | ④3               |
| ⏏ Контроль питания НЗ          | ④4               |
| ⏏ Внутри привода               | ⑥                |
| Полностью закрыт (S1)          | ⑦                |
|                                | ⑧                |
| Полностью открыт (S2)          | ⑨                |
|                                | ⑩                |
| Ошибка (S3)                    | ⑪                |
|                                | ⑫                |
| Местный/дистанционный (S4)     | ⑬                |