





- 2 3-фазный источник питания/380 В переменного тока/50Гц
- 1 PE Заземление
- 5 Общее дистанционное управление
- 6 Полностью закрыт
- 7 Полностью открыт
- 8 Ошибка
- 9 Местный/Дистанционный Режим
- 10 Программируемый контакт
- 11 Программируемый контакт
- 12 Программируемый контакт
- 13 Программируемый контакт
- 14 Программируемый контакт
- 15 Программируемый контакт
- 16 Программируемый контакт
- 17 Программируемый контакт
- 14 Закреть
- 24 Остановить/Удержание
- 15 Открыть
- 25 ESD – приоритетный сигнал ПА3
- 28 Готовность (контроль питания НО)
- 29 Готовность (контроль питания НЗ)
- 30 Готовность (контроль питания НЗ)
- 22 + Hart
- 23 - Hart

Электрическая схема
№2-380-24-6-HR-0
Серия
VADQ006-010-015-020-030/
VADQ100-150-200

Схема подключения VADQ006-030/VADQ100-200(380В+HART)



Внутри привода

Клеммная колодка

380 В переменного тока 50Гц	①
	②
	③
	⊥
ESD сигнал	②5
Общее дистанционное управление	⑤
Закрыть	⑭
Открыть	⑮
Остановка/Удержание	②4
Контроль питания НО	②8
Контроль питания НЗ	②9
Внутри привода	③0
Hart	②2
	②3
	⑥
Полностью закрыт (S1)	⑦
	⑧
Полностью открыт (S2)	⑨
	⑩
Ошибка (S3)	⑪
	⑫
Местный/дистанционный (S4)	⑬
	⑮
Программируемый контакт (S5)	⑮
	⑰